


照度紀錄表

客戶名稱	永站機械	紀錄日期	2022.1.11	目標照度(lux)	300
聯絡人	楊R	地點	樹林廠		

現場環境資訊


目前使用燈具種類						☐ 螢光燈	☐ 水銀燈	☐ 複金屬燈	☐ 無極燈	☐ 高壓鈉燈	☒ LED燈	☐ 無
燈具瓦數(w)	100w, 120w, 150w			燈具數量(個)	67		色溫(k)	5500				
現場照度(lux)	421			年用電時數(hr)	2112 (8/天)		電費(元/度)	3				

現場尺寸/燈具位置/照度圖說



☐ 七點量測法

量測位置採燈下及四燈中心處



☒ 五點量測法

量測位置採燈下及兩燈中心處

○ 燈具安裝位置

● 量測位置

現場照片



編號	照度值	照度量測注意事項
1	427.6	照度量測注意事項 本照度量測方法係參考CNS國家標準內容(總號5065 類號C3069)而訂定之。 照度量測點取樣原則： 一、量測點之位置，依照明設施使用之目的，在需要決定測定區域內普遍配置量測點(最外圍燈具不列入計算)，原則上如上圖所示採兩種量測方法為標準。 二、照度量測如無特別規定，應量測其水平面照度。 三、照度量測面之高度，如無特別規定者，於離地板上80~100公分進行量測。 四、每一個照度取樣量測數值達穩定狀態後，再將所有量測數值進行加總平均，所得數值即為室內平均照度。 五、進行量測時環境須淨空，避免任何遮蔽物阻擋光線影響照度。 六、若因被遮蔽物阻擋而影響之量測點，應忽略該點或以其他相對應之點替補。
2	417.9	
3	412.2	
4	443.9	
5	406	
6		
7		

其他事項

現場照度符合要求。